

+TIPP++TIPP++TIPP++TIPP++TIPP++TIPP+

3. Praxistipps

3.1 Renault Zahnriemen CT 604, CT 935, CT 940, CT 1026

Alle aufgeführten Riemen sind für Renault 1.9 D Motoren. Aufgrund vieler Wechsel in der Serie kommt es teilweise zu Uneindeutigkeiten in der Zuordnung. Ein flüchtiger Blick schafft hier keine Sicherheit, da alle Riemen 153 Zähne, ein ähnliches Profil und Breite besitzen. Fatal sind hierbei auch die fast identischen Zündzeitpunktmarkierungen.

CT-No	Benennung		ZZP Strich1	ZZP Strich 2
CT 604	HTD 1457 9,525M 25 ZZP	153	29	88
CT 935	HTDA 1457 9,525M 25 ZZP	153	29	88
CT 940	HTDA 1457 9,525M 26 ZZP	153	30	88
CT1026	HTDA 1457 9,525M 26 ZZP	153	30	87

Seien Sie beim Einsatz der o.g. Riemen besonders sorgfältig. Vergleichen Sie ganz genau den neuen mit dem ausgebauten Riemen. Zündzeitpunktmarkierungen werden auf dem gelaufenen Riemen nicht mehr zu erkennen sein. Markieren Sie sich deshalb vor der Montage die Stellung der Riemenscheiben.